



Service de Maintenance Matériel Incendie.

Entretien - Vérification - Installation - tout appareil de sécurité incendie.

Route de Monticello - 20220 Monticello - ☎ 04.95.60.13.83 - 📠 06.09.89.66.05

ATTESTATION DE CONFORMITE DE POTEAUX INCENDIE

Document délivré par "La SARL S.M.M.I.- route de Monticello-20220 MONTICELLO" certifie avoir procédé aux vérifications d'une installation de poteau d'incendie et délivre cette attestation, qui a pour but d'assurer qu'elle remplit effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prévue.

Situation des hydrants

Zi Tragone Lieu dit Campo Vallone, 20620 Biguglia

Hydrant N°	EMPLACEMENT	Diamètre nominal	Sortie (s)	Marque de l'hydrant	Modèle de l'hydrant	Présence d'une vanne	Hydrant alimenté	Hydrant hors service	DEBIT (M3/H)	PRESSION (BARS)
100	Face Corse Oxygène	100	100 2X65	BAYARD	SAPHIR	OUI	OUI	NON	>65	7
101	Derrière S.I.A.L	100	100 2X65	PAM	ATLAS +	OUI	OUI	NON	>65	7
102	Devant O'Garage	100	100 2X65	BAYARD	SAPHIR	OUI	OUI	NON	>65	7

Observations et préconisations

Conformité : Respect de la norme matériel (NFS 61-213)

NON N° 100/101/102

Travaux à réaliser :

Remplacement de joints haute pression/Graissage du régulateur/Mise en peinture normalisée avec numérotation, mise en place de bouchons symétriques manquants.

Conformité : Respect de la norme de pose (NFS 62-200)

NON N° 100/101/102

Pose hydrants trop haut
Socle béton non conforme

Ce constat de pose non conforme n'empêche pas son utilisation.

Conformité : DEBIT ET PRESSION NORMALISES

Oui N° 100/101/102

Fait à Monticello,
le 16/10/2020
La SARL S.M.M.I



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke and a vertical stroke.